



Sanierung Armaturen Reservoir Oberholz II, Biberist

Auftraggeber Einwohnergemeinde Biberist

Leistungen SIA Phasen 32 - 53

Zeitraum Dezember 2019 - April 2020

i Die Armaturen in der Kammer des Reservoirs Oberholz II mussten aufgrund ihres Alters ersetzt werden. Zudem wurden die Kammertüren mit Chromstahltüren ersetzt.

- ❖ Spezielles**
- Austausch Armaturen
 - Ersatz Drucktüren
 - Kernbohrungen in Rohrkeller